

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004494-2507



CDA AUTOMAS LAURELES
NIT 900135344-3
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-07-31	Nombre o razón social: JHONNY OSPINA HENAO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1128415677		
Dirección: CLL BF 13B78	Telefono: 3004042676					Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: WHO810	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2014	Cilindrada: 2488	Kilometraje: 203704			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10024919522	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JHONNY OSPINA HENAO				



Fecha 2025-07-31, Placa WHO810 Hora 14:39

Fecha 2025-07-31, Placa WHO810 Hora 14:39

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 54	Unidad	Delantera Derecha	Valor 43	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 57	Unidad	Trasera Derecha	Valor 61	Unidad
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3426	Peso 4807	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3026	Peso 5670	Unidad N	Desequilibrio 11,7
			Eje 2 Izquierdo	1557	4885	N	Eje 2 Derecho	1746	3777	N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 4*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G1 Luz Placa	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G1 Luces Altas	CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G1 Luces Bajas	CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G1 Indicadores de tablero	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE		G1 Terminales Batería	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE		G1 Andalaje de batería	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE		G1 Desempeñador	CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE		G1 Cruceta	CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE		G1 Linterna	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		G1 Eje3 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G1 Triangulos	CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		G1 Tapicería	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G1 Banderola	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Colijería	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE		G1 Tacos	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Caja de Dirección	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE		G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G1 Gato	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE		G1 Herramienta	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE		G1 Extintor	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G1 Botiquín	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE		G1 Señales de advertencia	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Pedal	CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Guayas	CUMPLE	
G1 Cinurones de Seguridad	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Servofreno	CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE		G1 Tubos y mangueras	CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE		G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE		G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Luz de parqueo	CUMPLE		G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Luz Interna	CUMPLE		G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		G1 Eje5 Latonería y Pintura	CUMPLE				

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION G13: SISTEMA DE FRENO
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

E-MENDOZA: inspección exterior, inspección interior (parte delantera), inspección motor, inspección interior (parte trasera)

J-ALZATE (inspección parte baja del vehículo e inspección de rines y llantas.)

Puestos 5

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		9.15
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.53	4.61
Eje 2	3.28	3.44

ING. DANIEL PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.