



Ficha Nro.83850

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 22/07/2025
Hora inicio: 10:30:00
Hora final:
Duración revisión: 0

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIO S.A.S
Nombre de conductor: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Placa: **STQ232**
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 264263
Técnicos: CRISTIAN LONDONO

N.Int: 466
Capacidad: 16
Nro.Factura: 1

Propietario: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO
Cédula Conductor: 1026409908
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Insp: /Rev1: /Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (21/07/2025 - 14:30:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces de Freno (Color)	Corregido	2	A
Observacion:	LUZ DE FRENO NO ENCIENDE ... //			
SISTEMA ELECTRICO	Bateria (Estado, fijacion, bornes, nivel de vasos)	Corregido	2	B
Observacion:	BORNES DE BATERIA SUELTOS			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 6.66-Delantera Derecha: 6.97-Trasera Izquierda Interior: 4.14-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 5.97-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 6.22

Firma del técnico(s) o Director: _____

FIN DEL REPORTE



Fecha de Impresión:
22/07/2025
10:35:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroscolores.com
Medellin - Colombia

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2
 NIT : 901577616
 CALLE 50 No. 66-20 MEDELLIN
 MEDELLIN
 Teléfono : 6042302299
 Email : cdaautofullsas@gmail.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
 2025/07/21 14:06:04

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o razón social
 JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO

Documento de identidad
 CC (X) NIT () N° 1020409908

Dirección
 CALLE 56 A CARRERA 58 A 22

Teléfono fijo o Número de Celular
 3172275017

Ciudad
 MEDELLIN

Departamento
 Antioquia

Correo Electrónico
 jescobar1987@yahoo.es

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa STQ232	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca NISSAN	Línea URVAN
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10028346678	Fecha de matrícula 2013-08-15	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0000567
No de motor YD25324992A	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica) 2488	Kilometraje 264253	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 15	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 127	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-08-02	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	33.4			2.50	klux	NO
		Inclinación	1.70			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	36.1			2.50	klux	NO
		Inclinación	2.30			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	53.1				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	45.6				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 98.6			Máxima 225	Unidad klux	



G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184 F.A.S. MAHA (Series: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: MAHA 340725-009. Llantas - Profundidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ F.A.S. JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Fotos: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Visual: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Labrado: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER DELTRAN VALENCIA

Fin del informe