

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-08-06	Nombre o razón social DIANA ELENA CASTAÑEDA			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43754044
Dirección CLL 78 # 86 41			Teléfono 3333333	Cludad Medellin
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Placa NNL915	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Golden dragon
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10033119720	Fecha Matrícula 2024-11-01	Color Blanco	Línea Xm6482e-yd
No. Motor F26705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2237	Kilometraje 19967	Combustible Gas - gasolina
VIN o Chasis LFZBBAGC8SA700991				
Número de Sillas 18				
Vidrios Polarizados SI () NO ()				
Blindaje SI () NO (X)				



2025-08-06 NNL915 16:30

2025-08-06 NNL915 16:34

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.40	Delantera Derecha	Valor 90.00	Trasera Izquierda	Valor 52.00	Trasera Derecha	Valor 66.00	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	2091.00	5402.00	N	Eje 1 Derecho	2498.00	4018.00	N	16.30	30
			Eje 2 Izquierdo	2150.00	4588.00	N	Eje 2 Derecho	2675.00	4803.00	N	19.60	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
19.60	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 6.32	Eje 2 5.79	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminalos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Tríangulos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Colinería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.40	7.30
Eje2	7.50	7.70

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)