

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de prueba	Nombre o razón social	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
025-08-06	WOMAN	

Dirección 71 88 52 4720	SHUJAN ESTIVEN CORREA VIANA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1214713491	Código
----------------------------	-----------------------------	--	--------

telefono	Ciudad	Departamento
2222222	Medellin	Antioquia

J.DATOS DEL VEHICULO				
Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea
Colombia				

No. Motor	10013044033	2015-06-17	Bianco	Diesel	JN1MC2E26Z003274
VD25260002A	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Reemplazados

FD2555362A	DIESEL	2488	225052	17	SI (X) NO ()	SI () NO (X)
------------	--------	------	--------	----	---------------	---------------

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NF 6275

4. Emisiones Audibles

Ruido escape		dBA	Baja Derecha	4.66	2.5	klux/1m	2.31	0.5 - 3.5	%	Intensidad	Máximo	Unidad
			Bajo	2.22	2.5					29.30	225	klux/1m

[illegible]

Delantera Izquierda	Valor 88.90	Delantera Derecha	Valor 87.10	Trasera Izquierda	Valor 85.50	Trasera Derecha	Valor 85.10	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Total	3171.00	6153.00	N	Eje 1 Derecho	2827.00	6005.00	N	10.80	30	%
-------	---------	---------	---	---------------	---------	---------	---	-------	----	---

55.70	50	%	Eje 2 Izquierdo	3272.00	4831.00	N	Eje 2 Derecho	2965.00	4578.00	N	9.38	30	%
-------	----	---	-----------------	---------	---------	---	---------------	---------	---------	---	------	----	---

20.50	18	%	izquierdo	N	Derecho	N	%
			Eje 5		Eje 5		
			izquierdo	N	Derecho	N	%

9. Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
0.02	-5.02				10	

10. Dispositivos de cobro (si aplica)		+	-
Referencia comercial de la llanta	Error en		

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO
------------	-----	---------------------------	---------------------------	------------	----------------------------------	---------------------

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO ₂	Oxígeno O ₂	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido nítrico
------------	-----	---------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------

CO	Vr Norma	id a	CO2	Vr Norma	id a	O2	Vr Norma	id a	HC	Vr Norma	id a	NO	Vr Norma	id a
----	----------	------	-----	----------	------	----	----------	------	----	----------	------	----	----------	------

	d	d	a	a
Palenti	% Palenti	% Palenti		p

[illegible]

Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	m

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)					

[illegible]

	%	%	%	%
--	---	---	---	---

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5		
Código	Descripción	Grupo

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA		
Código	Descripción	Grupo

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AU		
Código	Descripción	Grupo

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículo usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
50324

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

4.70 longitud del vehiculo 4.20 longitud de cintas 89.3 % DI 34 AL 75
Presion eje1 derecha 1 44.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 44.0 PSI Presion eje2 derecha 1 44.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 44.0 P
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
Eje1 derecha 1 4.09mm ; Eje2 derecha 1 4.23mm ; Eje1 izquierda 1 4.37mm ; Eje2 izquierda 1 4.12mm ; Llanta de repuesto 3.87mm



2025-08-06 SNX593 09:46



2025-08-0

Fin del informe
G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Signature]



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Juan David Zapata Zapata [Inspección sensorial interior], Juan David Zapata Zapata [Inspección sensorial motor], Juan David Zapata Zapata [Alineación d
[Foto delantera], Juan David Zapata Zapata [Profundidad de labrado], Juan David Zapata Zapata [Inspección sensorial inferior], Juan David Zapata Zapata
Zapata [Tercera placa], Juan David Zapata Zapata [Alineación, peso, suspensión y frenos], Juan David Zapata Zapata [Inspección sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO M
GASES