

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00002950-2507

CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-07-31	Nombre o razón social: TRANSPORTE MULTIMODALES	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 811037001		
Dirección: CRA 43 A N 11-85	Teléfono: 3168303125	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SLE944	Marca: HYUNDAI	Línea: COUNTY	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 3907
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10015691699	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa: TRANSPORTE MULTIMODALES	Conductor:



Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
55	50	%	Eje 1 Izquierdo	4909	11331	N	Eje 1 Derecho	4700	9732	N	
			Eje 2 Izquierdo	6632	9839	N	Eje 2 Derecho	6310	10104	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
27,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral											
Eje 1	1,5	Eje 2	-3,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial								
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruzeta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3	Pto	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojneria	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	NO APLICA
G4	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	NO APLICA
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		6,32		
	Izquierda	Derecha		
Eje 1	4,55	4,58		
	R1	R2	R2	R1
Eje 2	8,65	9,32	6,32	5,62

CDA AUTOMAS
MEDELLIN LA 10
NIT 901214167-9

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.