


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-09-08	Nombre o razón social ELKIN DE JESUS ORTIZ ZAPATA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70073376	
Dirección TRANSV 35 C SUR # 32 33 ENVIGADO		Teléfono 1000089	Ciudad Envigado
			Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa TMZ937	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10008518583	Fecha Matricula 2008-12-11	Marca Nissan
No. Motor ZD30168590K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Color Blanco
		Kilometraje 0	Combustible Diesel
		Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			VIN o Chasis *****
			Blindaje SI () NO (X)



2025-09-08 TMZ937 17:10



2025-09-08 TMZ937 17:10

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	71.10	Delantera Derecha	Valor	69.30	Trasera Izquierda	Valor
						Trasera Derecha	Valor
							66.20
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
63.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	3420.00	5585.00	N	Eje 1 Derecho	2734.00	5727.00	N	20.10*
			Eje 2 Izquierdo	3134.00	3683.00	N	Eje 2 Derecho	3038.00	4454.00	N	3.06
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%
											%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.11	-0.19				10	

Inspección Visual						
Asso General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batena	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luz Interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extingir	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivo de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Limpia parabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Réversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	
Basidior	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.34
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.12	3.89
Eje2	4.92	4.78

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)