



TMU747

CLIENTE: ANDRÉS SARRAZA
 ID: 100180007
 SUCURSAL: MEDELLÍN
 FECHA: 2025-08-01 08:37:47
 INSPECCIÓN: 3024297

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA: NISSAN
 LÍNEA: NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC (URB)
 MODELO: 14PSJ 2AA
 MOTOR: 2007
 SERIE: ZD00954328K
 CHASIS: JN1MG4E2520725363
 CLASE: MICROBUS
 CARROCERIA: CERRADO
 COLOR: BLANCO
 CILINDRAJE: 3000
 FECHA INSPECCIÓN: 2025-08-01

COMPAÑIA:
 SUCURSAL:
 VALOR FASECOLDA:
 CODIGO FASECOLDA:
 SERVICIO:

PARTICULARES:
 PARTICULARES SUCURSAL MEDELLÍN
 \$ 52.700.000.00
 5400031
 PUBLICO



FOTOS DEL VEHÍCULO



Exterior

Sujeción Carrocería	Bueno
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Parachoques	Bueno
Puertas, Baul y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Roca Llantas y Guardabarros	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Peldaños	No aplica
Anclajes Contenedores	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Retorno pedal	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Cilindro mando	Bueno
Servofreno (Booster)	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica
Depósitos de Presión	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

NOTA: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnica-mecánica y de Gases.



CDA
AJUSTEV
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

PLACA
INSPECCION
SUCURSAL
FECHA

TMUTAT
2024/07
Módulo
2025-08-01

Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barras estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Elementos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, ejes, espirales, balancines y barras de torsion	Bueno
Amortiguadores	Bueno

Interior

Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Señal Como Conducir	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Espesores retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Vidrios Transparencia	Bueno
Campo Visual	Bueno

Rines y Llantas

Deformaciones y fisura rines	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Labrado	Bueno
Banda rodamiento	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Botiquín	Bueno
Martillos Fragmentacion	Bueno
Extintor	Bueno
Gato	Bueno
Cruceta	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Linterna	Bueno

Transmision

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Protector cardan	Bueno
Juntas cardan	Bueno

Direccion

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES



CDA
AJUSTEV S.A.
N°T.900.209.258 - 7