


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-09-19	Nombre o razón social EDGAR DE JESUS OSORIO SANCHEZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71992166	
Dirección CLL 83 N 46-11	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNS947	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10034665064	Fecha Matrícula 2012-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797038
No. Motor ZD30300711K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 427300	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2025-09-19 SNS947 09:09



2025-09-19 SNS947 09:09

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 64.90	Delantera Derecha	Valor 53.60	Trasera Izquierda	Valor 70.70	Trasera Derecha	Valor 89.90	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3287.00	5698.00	N	Eje 1 Derecho	3571.00	5828.00	N	7.95	30	%
			Eje 2 izquierdo	2876.00	3583.00	N	Eje 2 Derecho	3248.00	4012.00	N	11.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral									
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km		

Inspección Visual									
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE				
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE				
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE				
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE				
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE				
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				
Basidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE				
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE				
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE				
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE				
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						



G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI\_X\_  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.55
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.78	3.89
Eje2	3.56	3.97

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)