

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-10-02	Nombre o razón social DIANA ELENA CASTAÑEDA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CLL 78 # 86 41				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43754044		
		Teléfono 3333333	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia	
				DATOS DEL VEHICULO		
Placa NNL915	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Golden dragon	Línea Xm16482e-yjd	
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10033119720		Fecha Matrícula 2024-11-01	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis LFZBBAGC6SA700991
No. Motor F26705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2237	Kilometraje 26106	Número de Sillas 18	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.50	Delantera Derecha	Valor 89.70	Trasera Izquierda	Valor 60.80	Trasera Derecha	Valor 70.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2061.00	N	Eje 1 Derecho	2617.00	N	21.20*	30	%
			Eje 2 izquierdo	2919.00	N	Eje 2 Derecho	3236.00	N	9.80	30	%
11.70*	18	%	Eje 3 izquierdo	-	N	Eje 3 Derecho	-	N		%	
			Eje 4 izquierdo	-	N	Eje 4 Derecho	-	N		%	
			Eje 5 izquierdo	-	N	Eje 5 Derecho	-	N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -2.02	Eje 2 -2.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Estante Tubos Escape	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Llnterna	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Llmpíaparabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.40	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.70	6.87
Eje2	6.88	6.70

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)