

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-09-01	Nombre o razón social SERVITRAVEL GROUP SAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900421154			
Dirección CC FLANDES PLAZA LC 8		Teléfono 4483412	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNQ177	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10029630427	Fecha Matricula 2011-03-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0794783		
No. Motor ZD30272769K	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2953	Kilometraje 293087	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-09-01 SNQ177 16:33



2025-09-01 SNQ177 16:33

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77.60		83.20		69.40		65.40
						Minimo	Unidad
							%

Eficacia total			Frenos										
Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
61.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2492.00	4829.00	N	Eje 1 Derecho	2750.00	4117.00	N	9.38	30	%
			Eje 2 izquierdo	3134.00	4010.00	N	Eje 2 Derecho	2642.00	5121.00	N	15.70	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
													%
27.90	18	%											

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
-0.11	0.06				+/-		

Inspección Visual							
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Dirreccionales	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ullanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				