

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-10-23	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98662823			
Dirección CL 78 88 41		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl
Modelo 2008	No. de licencia de transito 10001770918	Fecha Matrícula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DISESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 538245	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 87.50	Delantera Derecha	Valor 73.40	Trasera Izquierda	Valor 42.50	Trasera Derecha	Valor 58.20

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2038.00	N	Eje 1 Derecho	2292.00	N	11.10	30	%
			Eje 2 izquierdo	2683.00	N	Eje 2 Derecho	3602.00	N	25.50*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
18.40	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral					
Eje 1 -0.33	Eje 2 -1.64	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
					10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminalas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Resorts o Ballestas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espesos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------


G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUECAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.23	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.21	3.43
Eje2	3.43	3.28



HECTOR VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Ramón Antonio García calle
cc 98 667 823