



Ficha Nro.87662

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 11/11/2025  
Hora inicial: 11:47:00  
Hora final:  
Duración revisión: 0

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM S.A.S  
Nombre de conductor: MARIO ANTONIO ACEVEDO BUSTAMANTE  
Placa: STQ232  
Ruta: OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 176577  
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

N.Int: 466  
Capacidad: 16  
Nro. Factura: 2539

Propietario: JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO  
Cédula Conductor: 15516106  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2014  
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 202  
Marca: NISSAN  
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
MATRICULA:AN230-171139



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (11/11/2025 - 09:53:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Pruebas de Frenado (Desequilibrio y Potencia)	Corregido	1	A
Observacion :	DESEQUILIBRIO EN LAS FUERZAS DE FRENADO.			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda: 2.71-Delantera Derecha: 2.22-Trasera Izquierda Interior: 4.53-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.76-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4.32

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----

**APROBADO**




Fecha de Impresión  
11/11/2025  
11:48:00

Sede Ppal: Cil 53 No.72-07 PBX:2306111  
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolcolores.com  
Medellin - Colombia

Page 1/1

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

	CDA AUTOFULL COLOMBIA No 2		
	NIT : 901577616		
	CALLE 50 No 66-20 MEDELLIN		
	MEDELLIN		
	Teléfono : 6042302299		
Email : cdaautofullsas@gmail.com			

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025/11/11 11:16:51	JEHISON ANDRES ESCOBAR RESTREPO	CC ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT (    )	N°. 1020409908		
Dirección		Teléfono fijo o Numero de Celular	Ciudad	Departamento	
CALLE 56 A CARRERA 58 A 22		3172275017	MEDELLIN	Antioquia	
Correo Electrónico					
jescobar1987@yahoo.es					

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
STQ232	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN		
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis		
2014	10028346678	2013-08-15	BLANCO	DIESEL	JN1MC2E26Z0000587		
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje		
YD25324992A		2488	282531	15	SI (    ) NO ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV			
	CERRADA	2026-08-02	SI (    ) NO (    ) N/A ( <input checked="" type="checkbox"/> )				

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; N 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
		Inclinación					%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad klux	

APROBADO

