



Ficha Nro.87848

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 13/11/2025
Hora Inicial: 15:02:00
Hora final: 15:18:00
Duración revisión: 00 horas 16 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM S.A.S
Nombre de conductor:

Placa: SNV268 N.Int: 421
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 16
Kilometraje: 625465 Nro.Factura: 2572

Técnicos: JUAN CARLOS ZAPATA/SANTIAGO RENDON

Propietario:
Cédula Conductor:
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda 8 36-Delantera Derecha 8 57-Trasera Izquierda Interior 7 06-Trasera Izquierda Exterior 0-Trasera Derecha Interior 6 79-Trasera Derecha Exterior 0-LLanta de Repuesto 5 13

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----




Fecha de Impresión
13/11/2025
15:18:00

Sede Ppat Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellín - Colombia

Page 1/1

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnica - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No 2
NIT : 901577616
CALLE 50 No. 68-29 MEDELLIN
MEDELLIN
Teléfono : 6042302299
Email : cdaautofullas@gmail.com

INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025/11/13 14:55:56	Nombre o razón social ARMANDO ORTIZ	Documento de identidad CC (X) NIT () N° 98562077
Dirección CALLE 4894B 66	Teléfono fijo o Número de Celular 3007803791	Ciudad MEDELLIN
Departamento Antioquia		
Correo Electrónico escomext@gmail.com		

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa SNV268	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca NISSAN	Línea URVAN
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10027196748	Fecha de matrícula 2014-02-18	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0001223
Código de motor YD25334950A	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica) 2458	Kilometraje 625465	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 15	Blindaje SI () NO (X)
Extintor (si aplica)	Tipo de Carrocera CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2026-02-12	Conversion GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	47.2			2.50	klux	SI
		Inclinación	3.10			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	50.1			2.50	klux	SI
		Inclinación	3.40			0.50 - 3.50	%	
Altas(s)	Derecha(s)	Intensidad	50.0				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	50.0				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	8.62				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	0.12				klux	SI
Sumatoria de luces simultaneamente			Intensidad 206		Maxima 225		Unidad klux	



APROBADO