



DIEGO
LOPEZ
S.A.S

Ficha Nro.39197

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Primera Reinspección

Fecha de revisión: 13/01/2022

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 09:33:00

Hora final: 09:35:00

Duración revisión:00 horas 2 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021

Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA

Placa: SMV868

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 418095

Técnicos: /CRISTIAN ARGAEZ

N.Int: 339

Capacidad: 16

Nro.Factura: 98920

Propietario: JAIME LEON PEREIRA

Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Microbus

Modelo: 2011

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2022

Marca: NISSAN URVAN

Elaborado por:Inspe:LUIS PALACIO/Rev1:/R

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Ingeniero Mecanico
SEBASTIAN SALDAÑA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153.



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (11/01/2022 - 10:51:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces Médias	Corregido	1	A

Observacion :	GOTERA DE LUZ MEDIA IZQUIERDA QUEMADA
---------------	---------------------------------------

SISTEMA DE SUSPENSION	Barras Estabilizadoras	Corregido	1	A
Observacion :	BIELETA DERECHA MALA			

SISTEMA DE DIRECCION	Brazo de Direccion	Corregido	1	A
Observacion :	TERMINAL CORTA DEL BRAZO DERECHO CON JUEGO EXCESIVO			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:2.5-Delantera Derecha:2.5-Trasera Izquierda Interior:3.1-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:2.5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.6

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT 890.302.988-7

DIRECCION: 110-107-110-107-110-107

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Matrícula: SMV868

Fecha: 11/01/2022 Hora: 10:43:53

FRENOS



Total F.S.: 11544 N
Efic.: 55 %

Total peso: 2123 kg

Total F.M.: 2629 N
Efic.: 13 %



F.Izq.: 3547 N F.Der.: 3212 N



Dif.: 9 %

Dif.Máx.: 30 %

D.M.I.: 688 N

D.M.D.: 483 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N


Peso: 1229 kg

Efic.: 56 %

R.R.I.: 2569 N

R.R.D.: 2266 N

F.Izq.: 1507 N F.Der.: 1122 N



Dif.: 26 %

Dif.Máx.: 39 %

D.M.I.: 670 N

D.M.D.: 406 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N


Peso: ----- kg

Efic.: -- %

R.R.I.: 150 N

R.R.D.: 82 N

F.Izq.: 2472 N F.Der.: 2312 N



Dif.: 6 %

Dif.Máx.: 20 %

D.M.I.: 1173 N

D.M.D.: 937 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 894 kg

Efic.: 55 %

R.R.I.: 1219 N

R.R.D.: 1005 N