

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-11-19	Nombre o razón social EDGAR DE JESUS OSORIO SANCHEZ					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71992186	
Dirección CLL 83 N 46-11		Teléfono 2222222			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNS947	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10034665064	Fecha Matrícula 2012-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797038		
No. Motor ZD30300711K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 437800	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
2025-11-19 SNS947 09:00				2025-11-19 SNS947 09:00			

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 69.30	Delantera Derecha	Valor 64.50	Trasera Izquierda	Valor 64.70	Trasera Derecha	Valor 74.90	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	3487.00	N	Eje 1 Derecho	3316.00	N	4.90	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2651.00	N	Eje 2 Derecho	3000.00	N	11.60	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
27.30	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/km	
-0.14	0.11				+/-				

Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Ancillas Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Asao General	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Ancilaje de Bateria	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Bolíquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE			

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.39	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.73	7.22
Eje2	3.48	5.39

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)