

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-10-10	Nombre o razón social SERGIO GRACIANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017150827
Dirección CRA 28 38F 40	Teléfono 2697551	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRL271	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10025258278	Fecha Matrícula 2013-06-20	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0000173
No. Motor YD25320345A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 391487	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-10-10 TRL271 12:36



2025-10-10 TRL271 12:36

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65.90	Delantera Derecha	Valor 75.40	Trasera Izquierda	Valor 75.90	Trasera Derecha	Valor 69.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerzas										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 Izquierdo	3214.00	5817.00	N	Eje 1 Derecho	3259.00	5627.00	N	1.38	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2238.00	3735.00	N	Eje 2 Derecho	2918.00	4813.00	N	23.30*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
14.00*	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 Rln derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Limpieza parabrisas	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Condiciones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retractivos	CUMPLE
Espijos	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tanque	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tueras	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.02
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.30	5.43
Eje2	5.38	5.60

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomaz Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)