



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Fecha de revisión: 26/11/2025
 Hora inicial: 13:29:00
 Hora final: 13:31:00
 Duración revisión: 00 horas 2 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
 Nombre de conductor: DIEGO ALEJANDRO NORENA GONZALEZ
Placa: TDS923
Ruta: ESPECIALES
 Kilometraje: 384818
 Técnicos: JOSEPH CORRALES

Propietario: BLANCA ROCIO VALENCIA OCHOA
 Cédula Conducto: 1020496186
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
 Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2025
 Marca: VOLKSWAGEN
 Elaborado por Inspe /Rev1-Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (20/11/2025 - 10:33:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Cauchos y Bujes de los Amortiguadores	Corregido	2	B
Observacion :	BUJES DE AMORTIGUADORES TRASEROS EN MAL ESTADO			
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision excesiva	Corregido	1	A
Observacion :	FUGA EXCESIVA DE ACEITE POR MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 1.6-Delantera Derecha: 1.7-Trasera Izquierda Interior: 2.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 2.9-Trasera

Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 5

Observaciones generales: LLANTAS DELANTERAS PROXIMAS PARA CAMBIO

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de impresión
 26/11/2025
 13:31:00

Sede Autofull CII 50 No 66-20 PBX 2302299
 E-mail:autofullcol@une.net.co
 Medellín - Colombia

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNOCOMECAÑICA

Page 1/1

V03.40j

Fecha: 20/11/2025

Hora: 10:15:14

Fecha impr.: 20/11/2025

Hora impr.: 10:16:49

PISTA DE PRUEBA
REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

Nº serie

Nº: 37563

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre : LICEO FRANCES DE MEDELLIN
 Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
 Población : MEDELLIN
 Provincia : ANTIOQUIA
 DNI-NIF :
 Teléfono : 2306111
 Matrícula : TDS923
 Marca : VOLKSWAGEN
 Modelo : TRANSPORTER
 Kilometraje : 384818
 Chasis :
 Inspectores : KEVIN ARANGO

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,4 m/km



Desviación: -0,3 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 41 %

Dif.: 18 %

Efic.der.: 59 %

P.izq.: 719 kg

P.der.: 665 kg



Efic.izq.: 42 %

P.izq.: 608 kg

Dif.: 12 %

Efic.der.: 54 %

P.der.: 542 kg

Calle 53 con Carrera 72 (Esquina) - TELÉFONO: 604 230 6111 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 7AM A 1PM

¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED