

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Tecnired CDA Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7 -162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2026-01-13	Nombre o razón social NELSON DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71691582	
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1111111	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
Modelo 2011	No. de licencia de transito 10020903039	Fecha Matrícula 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0793465	
No. Motor ZD30246689K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 343419	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2026-01-13 SMU670 09:15

2026-01-13 SMU670 09:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 94.10	Delantera Derecha	Valor 88.10	Trasera Izquierda	Valor 52.80	Trasera Derecha	Valor 58.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
77.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3714.00	N	Eje 1 Derecho	3807.00	N	2.44	30	%
			Eje 2 izquierdo	2775.00	N	Eje 2 Derecho	3337.00	N	16.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
21.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.27	Eje 2 -1.32	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.33
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.34	5.45
Eje2	5.34	5.44

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*