


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| FECHA                         |  |                     |  |  | Documento de identidad             |
|-------------------------------|--|---------------------|--|--|------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2026-01-17 | Nombre o razón social<br>EDGAR DE JESUS OSORIO SANCHEZ |                     |  |  | CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71992186 |
| Dirección<br>CLL 83 N 46-11   |  | Teléfono<br>2222222 |  |  | Ciudad<br>Medellin                 |
|                               |  |                     |  |  | Departamento<br>Antioquia          |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa                    | País                                       | Servicio                      | Clase                 | Marca                 | Línea                                |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| SNS947                   | Colombia                                   | Público                       | Microbus              | Nissan                | Urvan                                |
| Modelo<br>2012           | No. de licencia de transito<br>10034665064 | Fecha Matricula<br>2012-10-25 | Color<br>Blanco       | Combustible<br>Diesel | VIN o Chasis<br>JN1MG4E25Z0797038    |
| No. Motor<br>ZD30300711K | Tipo Motor<br>DIESEL                       | Cilindraje<br>2953            | Kilometraje<br>444285 | Número de Sillas<br>5 | Vidrios Polarizados<br>SI ( ) NO ( ) |
|                          |  |                               |                       |                       | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)            |



2026-01-17 SNS947 08:29

2026-01-17 SNS947 08:29

Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor 71.50 | Delantera Derecha | Valor 68.80 | Trasera Izquierda | Valor 68.50 | Trasera Derecha | Valor 72.40 | Mínimo | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|----------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|----------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad %          | Fuerza  | Peso    | Unidad | Fuerza        | Peso    | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|-------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------------|--------|--------|
| 75.10          | 50     | % Eje 1 izquierdo | 4189.00 | 6710.00 | N      | Eje 1 Derecho | 4451.00 | 5983.00 | N             | 5.89   | 30 %   |
|                |        |                   | 3829.00 | 4525.00 | N      | Eje 2 Derecho | 4167.00 | 4930.00 | N             | 8.11   | 30 %   |
| 24.90          | 18     | % Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |         | N             |        | %      |
|                |        |                   |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |         | N             |        | %      |
|                |        | % Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |         | N             |        | %      |

Desviación lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
| 0.03  | -0.17 |       |       |       |            |    |             |

Inspección Visual

|                           |        |                              |        |                                  |        |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Eje1 llanta izquierda     | CUMPLE | Soportes                     | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo        | CUMPLE | Cojinería                    | CUMPLE | Puertas                          | CUMPLE |
| Cruceta                   | CUMPLE | Reversa                      | CUMPLE | Ventanillas                      | CUMPLE |
| Laterales y Pintura       | CUMPLE | Pernos                       | CUMPLE | Ase General                      | CUMPLE |
| Tacos                     | CUMPLE | Eje2 llanta derecha          | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo               | CUMPLE |
| Pisos                     | CUMPLE | Terminal Bateria             | CUMPLE | Resortes o Ballistas             | CUMPLE |
| Parabrisas                | CUMPLE | Promedio de Distancia        | CUMPLE | Caja de dirección                | CUMPLE |
| Retrovisores              | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho             | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda            | CUMPLE |
| Barandas de Advertencia   | CUMPLE | Anclaje Sillas               | CUMPLE | Triángulos                       | CUMPLE |
| Tepicería                 | CUMPLE | Pilo                         | CUMPLE | Cinturones de Seguridad          | CUMPLE |
| Luz interna               | CUMPLE | Luz Placa                    | CUMPLE | Stop                             | CUMPLE |
| Luces altas               | CUMPLE | Luces de Parqueo             | CUMPLE | Gato                             | CUMPLE |
| Directionales             | CUMPLE | Promedio de Tiempo           | CUMPLE | Luces bajas                      | CUMPLE |
| Bastidor                  | CUMPLE | Terminales                   | CUMPLE | Estado Tubos Escape              | CUMPLE |
| Llanta de repuesto        | CUMPLE | Eje1 llanta derecha          | CUMPLE | Limpiaparabrisas                 | CUMPLE |
| Interior                  | CUMPLE | Rotulas Inferiores           | CUMPLE | Amortiguadores                   | CUMPLE |
| Espesos                   | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Desempeñador                     | CUMPLE |
| Rotulas superiores        | CUMPLE | Indicadores de tablero       | CUMPLE | Exterior                         | CUMPLE |
| Botiquin                  | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho             | CUMPLE | Anclaje de Bateria               | CUMPLE |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Distintivo de la empresa     | CUMPLE | Tijeras                          | CUMPLE |
| Bracos Axiales            | CUMPLE | Banderilla                   | CUMPLE |                                  |        |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      | 3.25      |         |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje1                   | 4.65      | 3.21    |
| Eje2                   | 4.52      | 4.32    |

HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Edgar Osorio Sanchez  
71992186