

02/12/25, 10:37

sya.ajustev.com/webprocess/mi/miReport.aspx?mi=2000021&id=U&idV=3300&idC=3300&idInt=1&pdf=1



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

CLIENTE : MAURICIO RODRIGUEZ BEDOYA
ID : 71702074
SUCURSAL : MEDELLIN
FECHA : 2025-12-02 10:34:10
INSPECCION : 2995621

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA : NISSAN
LINEA : NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC (URB)
MODELO : 14PSJ 2AA
MOTOR : 2007
SERIE : ZD30093122K
CHASIS : JN1MG4E25Z0726524
CLASE : CERRADO
CARROCERIA : CERRADO
COLOR : BLANCO
CILINDRAJE : 3000
FECHA INSPECCION : 2025-12-02

COMPANIA :
SUCURSAL :
VALOR FASECOLD :
CODIGO FASECOLD :
SERVICIO :
PLACA :

PARTICULARES :
PARTICULARES SUCURSAL MEDELLIN :
\$ 62,700,000.00
6403031
PUBLICO
SNN782



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roca Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

PLACA : SNN782
INSPECCION : 29956210
SUCURSAL : Medellín
FECHA : 2025-12-02

Luces

Color luces	Buena
Luces estacionamiento	Buena
Luces direccionales	Buena
Luces bajas y altas	Buena
Luces reversa	Buena
Luces freno	Buena
Luces interiores	Buena
Luces medias	Buena

Suspension

Barra estabilizadora	Buena
Brazos suspensión	Buena
Muelles, resortes, tijeras, espirales, balistas y barras de torsion	Buena
Amortiguadores	Buena
Elementos suspensión	Buena

Interior

Bocina o pito	Buena
Elementos deteriorados y sueltos	Buena
Cinturones de Seguridad	Buena
Salida emergencia	Buena
Chapas y Seguros	Buena
Sillas, carteras y portaequipajes	Buena
Stiker Como Conduzo	Buena
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Espesores retrovisores	Buena
Elevadores vidrios	Buena
Limpiaparabrisas	Buena
Parabrisas delantero	Buena
Vidrios móviles	Buena
Vidrios fijos	Buena
Campo Visual	Buena
Vidrios Transparentes	Buena

Rines y LLantas

Banda rodamiento	Buena
Bandas laterales	Buena
Deformaciones y fisura rines	Buena
Labrado	Buena
Llanta repuesto	Buena
Tuercas y pernos	Buena
Rines y Llantas	Buena

Motor

Batería	Buena
Cableado eléctrico	Buena
Fugas aceite	Regular
Sistema de refrigeración	Buena
Sistema combustible	Buena

Equipo de carretera

Botiquín	Buena
Extintor	Buena
Martillos Fragmentación	Buena
Cruceta	Buena
Caja de Herramientas	Buena
Gato	Buena
Señales	Buena
Tacos de Bloqueo	Buena
Linterna	Buena

Transmision

Fugas aceite	Buena
Holguras	Buena
Juntas cardan	Buena
Protector cardan	No aplica

Direccion

Juegos y fijación elementos	Buena
Fugas	Buena
Guardapolvos	Buena

OBSERVACIONES



**CDA
AJUSTEV S.A.S.**
NIT. 900.209.211