


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



**FECHA**

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2026-01-02	Nombre o razón social JORGE LUIS AREIZA VANEGAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017144938
Dirección CRA 34 A 43 73	Teléfono 3117547668	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa SNQ177	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2011	No. de licencia de transito 10029630427	Fecha Matrícula 2011-03-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0794783
No. Motor ZD30272769K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 307598	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 70.30	Delantera Derecha	Valor 75.30	Trasera Izquierda	Valor 68.60	Trasera Derecha	Valor 68.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
61.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2314.00	4916.00	N	Eje 1 Derecho	2665.00	4010.00	N	13.20	30	%
			Eje 2 izquierdo	1930.00	3120.00	N	Eje 2 Derecho	2634.00	3383.00	N	26.70*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

**Desviación lateral**

Eje 1 -0.18	Eje 2 -0.24	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

**Inspección Visual**

Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		

<b>G1 CARROCERIA</b>	<b>G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G7 LLANTAS</b>	<b>G10 SISTEMA DE DIRECCION</b>
<b>G2 SISTEMA DE SUSPENSION</b>	<b>G5 SISTEMA ELECTRICO</b>	<b>G8 RINES</b>	<b>G11 CHASIS</b>
<b>G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G6 EQUIPO DE CARRETERA</b>	<b>G9 ESTADO DE PRESENTACION</b>	<b>G12 DISPOSITIVOS DE COBRO</b>

