

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-02-23	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98662823			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CL 78 86 41	9999999	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TKI659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan ahz gl		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2008	10001770918	2008-02-13	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0780364		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30151646K	DIESEL	2953	548050	14	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



2026-02-23 TKI659 09:03



2026-02-23 TKI659 09:08

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.40		93.30		42.40		60.60	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3730.00	5479.00	N	Eje 1 Derecho	3834.00	4810.00	N	2.71	30	%
			Eje 2 izquierdo	1685.00	4304.00	N	Eje 2 Derecho	1620.00	4905.00	N	3.86	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
15.90*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km	
0.12	0.06				10		

Inspección Visual						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Luz Interna	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Especios	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.85
Eje	izquierda	derecha
Eje1	1.53	1.52
Eje2	3.12	3.23

*YAIR RENDÓN A.*

YAIR RENDÓN AGUIRRE  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*