



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0

  

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor	Total	0
				1

  

D.Y. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI  X\_ NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION  
58391

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Fuga sin aceite continuo en la parte inferior del motor  
 Lingüitud 4.70 Cinta 4.20 84.3% Altura.80 Distan 55

Presion eje1 derecha 1 44.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 44.0 PSI Presion eje2 derecha 1 44.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 44.0 PSI Presión repuesto 44.0 PSI  
 \* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012  
 Eje1 derecha 1 4.28mm ; Eje2 derecha 1 4.84mm ; Eje1 izquierda 1 4.12mm ; Eje2 izquierda 1 4.67mm ; Llanta de repuesto 3.78mm ;

- Fuga sin aceite continuo en la parte inferior del motor



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
 Fin del informe

MÓNICA MARIA GONZÁLEZ ARBOLEDA  
 REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES  
 David Andres Espinosa Molina (Inspección sensorial exterior), Juan David Zapata Zapata (Inspección sensorial motor), David Andres Espinosa Molina (Alineación de luces), David Andres Espinosa Molina (Profundidad de labrado), David Andres Espinosa Molina (Alineación, peso, suspensión y frenos), David Andres Espinosa Molina (Inspección sensorial interior), Juan David Zapata Zapata (Inspección sensorial inferior), David Andres Espinosa Molina (Tercera placa), Juan David Zapata Zapata (Foto delantera), Juan David Zapata Zapata (Foto trasera).

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**