


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de prueba 2026-03-17 | Nombre o razón social EDGAR DE JESUS OSORIO SANCHEZ | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71992186 | | | |
| Dirección CLL 83 N 46-11 | | Teléfono 2222222 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa SNS947 | País Colombia | Servicio Publico | Clase Microbus | Marca Nissan | Línea Urvan |
| Modelo 2012 | No. de licencia de tránsito 10034665064 | Fecha Matrícula 2012-10-25 | Color Blanco | Combustible Diesel | VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797038 |
| No. Motor ZD30300711K | Tipo Motor DIESEL | Cilindraje 2953 | Kilometraje 454500 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |
| | | | | Blindaje SI () NO (X) | |



2026-03-17 SNS947 09:12



2026-03-17 SNS947 09:12

| Suspensión (si aplica) | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|--------|
| Delantera Izquierda | Valor | 74.80 | Delantera Derecha | Valor | 75.30 | Trasera Izquierda | Valor |
| | | | | | | Trasera Derecha | Valor |
| | | | | | | | 74.50 |
| | | | | | | Mínimo | Unidad |
| | | | | | | | % |

| Frenos | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------------|-------|--------|---|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | | | Peso | | | Desequilibrio | | | |
| | | | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | |
| 71.10 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3663.00 | 6325.00 | N | Eje 1 Derecho | 4562.00 | 5896.00 | N | 19.70 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 3418.00 | 4528.00 | N | Eje 2 Derecho | 3721.00 | 4849.00 | N | | | |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | 8.14 | 30 | % |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | |
| 35.40 | 18 | % | | | | | | | | | | | |

| Desviación lateral | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad m/km |
| -0.17 | 0.11 | | | | 10 | |


| Inspección Visual | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|--|
| Aseo General | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |
| Estado Tubos Escape | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE | | |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | | |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | | |
| Cajonera | CUMPLE | Bandarola | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | | |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | |
| Puertas | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | | |
| Tyeras | CUMPLE | Tacos | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | | |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | | |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE | | |
| Direccionales | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | | |
| Labrería y Pintura | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | | |
| Stop | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | | |
| Gato | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | | |
| Boticón | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Terminales | CUMPLE | | |
| Limpaparabrisas | CUMPLE | Reversa | CUMPLE | Cruzeta | CUMPLE | | |
| Extintor | CUMPLE | Espesios | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | | |
| Señales de Advertencia | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | | |
| Retrovisores | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE | Linteria | CUMPLE | | |
| Anclaje Sillas | CUMPLE | Pernos | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | | |
| Piso | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | | | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO


| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | 4.15 | |
| Eje | Izquierda | Derecha |
| Eje1 | 4.32 | 4.50 |
| Eje2 | 4.32 | 4.55 |



DIRECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomia ingenieria S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)


cc 21992186