


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-03-24	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587			
Dirección CL 65 52 D 76		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2009	No. de licencia de tránsito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220		
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 576530	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2026-03-24 SNP425 11:11



2026-03-24 SNP425 11:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	97.40		96.10		88.80		88.50	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.30	50	%	Eje 1 izquierdo 3331.00	5587.00	N	Eje 1 Derecho 3593.00	4719.00	N	7.29	30	%
			Eje 2 izquierdo 2521.00	4423.00	N	Eje 2 Derecho 2763.00	4271.00	N	8.76	30	%
Eficacia auxiliar			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.60	-1.40				10	m/km

Inspección Visual

Parabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Sopotes	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Especios	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Coqneria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de D distancia	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.00	1.70
Eje2	3.70	3.90

Yair Rendón A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)