

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2026-02-12	Nombre o razón social SERGIO GRACIANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017150827
Dirección CRA 28 38F 49	Teléfono 2697551	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRL271	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10025258278	Fecha Matrícula 2013-06-20	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MC2E26Z0000173
No. Motor YD25320345A	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 400422	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.20	Delantera Derecha	Valor 58.00	Trasera Izquierda	Valor 67.10	Trasera Derecha	Valor 71.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
57.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3426.00	5899.00	N	Eje 1 Derecho	4123.00	5624.00	N	16.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	1748.00	4152.00	N	Eje 2 Derecho	2486.00	4713.00	N	29.70*	30	%
Eficacia auxiliar	18.30	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				%
				Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				%
				Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	------------------	-------------

Inspección Visual

Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Cruzeta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE

