

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA



## DATOS DEL PROPIETARIO Y VEHICULO

Fecha de prueba 05/01/2022 00:00	Nombre o Razón Social CLAUDIA BEATRIZ MUÑOZ GOBLET				Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 32350972
Dirección CRA 53 75AA SUR 90 INT 103			Teléfono 3008723878		Ciudad MEDELLIN
Placa TNF647	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase MÍCROBUS	Marca NISSAN	Departamento Antioquia
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10016046779	Fecha matrícula 18/01/2008	Color BLANCO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0727372
No. Motor ZD30120322K	Tipo motor 4 TIEMPOS	Cilindraje 2953	Kilometraje 0	Número de sillas 14	Vidrios polarizados SI (X) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO ( )

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PREVENTIVA

Nota: Todo valor seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

Emisiones auditivas Ruido Escape 0 dB

Intensidad e Inclinación de las luces bajas							Suma de la intensidad de todas las luces		
	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Baja derecha	5,9	2,5	Klux	2,4	[0,50 - 3,50]	%	34,0	225	Klux
Baja izquierda	6,0	2,5	Klux	-1,5	[0,50 - 3,50]	%			

### Suspensión

	Valor		Valor		Valor		Valor	Mínimo	Unidad
Delantera	90,70	Delantera	86,40	Trasera	82,70	Trasera	86,10	40,00	%
Izquierda		Derecha		Izquierda		Derecha			

### Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
			Eje 1 izquierdo	4883	N	Eje 1 derecho	4203	N	13,90	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2756	N	Eje 2 derecho	3518	N	21,7*	30
			Freno Auxiliar			Freno Auxiliar				30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo	18,00	%	Eje 4 derecho				30
			Eje 5 izquierdo	27,40	%	Eje 5 derecho				30

### Desviación lateral

Eje 1	0,21	Eje 2	-0,16	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	A 10	Unidad

### PROFUNDIDAD DE LABRADO DE LAS LLANTAS

Llanta Eje 1 izquierdo	Llanta Eje 2 izquierdo	Llanta Eje 1 derecho	Llanta Eje 2 derecho	Repuesto
3,42	5,27	3,53	5,325,10	2,5

### Emisiones de gases - Ciclo OTTO

Ralentí	Temp °C Rpm	Monóxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) (HC)		
		Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad
Crucero		0	%		7,00	%							
		0	%		7,00	%							

### Emisiones de gases - Opacidad

Temp °C	Rpm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ciclo 1	%	Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 4		Resultado		Norma 35,00	Li

### DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de def.
			A

Total 0

### DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de def.
			A

Total 0

### DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B
		Total	0 0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

#### RESULTADO DE LA REVISION PREVENTIVA

APROBADO: SI  NO

Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

Nota: Causal de rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares  
 Igual o superior a 5 para vehículos públicos  
 Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas  
 Igual o superior a 7 para vehículos tipo molocarros  
 Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz  
 Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LAS REVISIONES PREVENTIVAS ASOCIADAS AL VEHÍCULO: A 1-7732

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fin del informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
 MONICA MARIA GONZALEZ ARBOLEDA

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA.

Prueba de Luces: GONZALEZ MEDINA NORMAN ALEXANDER NIT 8110261001 PREVENTIVA.

Prueba de Fotografía: GONZALEZ MEDINA NORMAN ALEXANDER Tel: 235 79 57

Prueba de FAS: DANIEL QUIJANO BALLESTEROS

Prueba visual: DANIEL QUIJANO BALLESTEROS



2022-01-05 TNF647/09:15



2022-01-05 TNF647/09:19

**NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE  
 REVISION TECNICOMECHANICA Y DE GASES**