

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 05-01-2022 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-1025 Dirección: Tv 51a # 69 -05
DATOS DEL PROPIETARIO Nombre o Razón Social: ANGELA MARIA JIMENEZ GIRALDO Cedula o NIT: 43787767				DATOS DEL VEHÍCULO
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Placa: TOR239 Modelo: 2018 Marca: RENAULT Tipo: MICROBUS Kilometraje:103597
Documento de identidad	X			
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2018-05-11	
Tarjeta de operación	X		2023-06-30	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2022-05-15	
Revisión Bimestral	X		2022-03-05	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2022-06-04	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2022-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas 2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos 3. Extintor NO 1 4. Dos tacos para bloquear el vehículo 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo 6. Cruceta 7. Linterna 8. Llanta de repuesto	X X X X X X X X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms) 11. Logo razón social de la empresa transportadora 12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X X X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms) 15. Logo razón social de la empresa transpotador 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X X X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop 18. Luces traseras medias 19. Luces de reversa 20. Luces de parqueo 21. Luces direccionales 22. Vidrio Panoramico 23. Luz de placa 24. Velocidad máxima 27. Como conduzco Estado de la placa	X X X X X X X X		
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas 30. Luces direccionales y parqueo 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho) 32. Estado de la placa 34. Emblema escolar (escrito al	X X X X X		

	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojineria	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elastica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elastica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elastica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodon 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodon 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodon 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
MICHELIN	MICHELIN	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	MICHELIN	MICHELIN		
5mm	6mm	215/65/R16	215/65/R16		
5mm	6mm	6mm	5mm		
Cumple	Cumple	6mm	5mm		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple

RECOMENDACIONES

Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Adquiera un botiquín mas adecuado

Prepare nueva revisión tecnomecánica

Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles Mejora del estado de latonería y pintura Mejore la instalación de cinturones de seguridad Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es) Prepare renovación de SOAT Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín Mejore la bandera escolar Prepare caja de herramientas Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil Realice el aseo de la cojinería Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		
			
Responsable de la inspección: JOSE MANUEL RIVAS	Firma: 		
Nombre y apellido del conductor: JOSE MANUEL RIVAS PROFESSIONAL DE TURISMO ESPECIALIZADO 	Firma:		
Resultado de la Inspección: Aprobado NIT: 800 055 408-1 	Aprobado		