

Placa: WCP274
Fecha: 31/01/2022
Empresa: TRANSALIADOS S.A.S
Doc Propietari 71310091
Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M

INFORMACION DEL VEHICULO
Cédula Conductor: 71.310.091

Conductor: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M
Tipo: MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO
1. Motor

1.1 Correa de la Bomba Hidráulico:

BUENO

6.9 Cauchos Barras Estabilizadoras:

BUENO

1.2 Correa del Compresor:

BUENO

6.10 Cauchos Barras Tensoras:

BUENO

1.3 Puente del Motor:

BUENO

6.11 Estado de las Esferas Inferiores:

BUENO

1.4 Soportes del Motor:

BUENO

6.12 Estado de las Esferas Superiores:

BUENO
2. Radiador

2.1 Estado de la manguera Inferior y superior

BUENO

6.13 Estado de los Ejes y Guardapolvos de Tracción:

BUENO

2.2 Estado del Radiador:

BUENO

6.14 Estado y ajuste de las hojas de los muelles:

BUENO

2.3 Soportes del Radiador:

BUENO

6.15 Estado y ajuste de los Amortiguadores:

BUENO

2.4 Tarro Auxiliar:

BUENO

6.16 Estado y ajuste de Sap y Balanc d muell:

BUENO
3. Sistema Eléctrico

3.1 Batería:

BUENO

7.1 Amortiguador de dirección:

BUENO

3.2 Cableado Eléctrico:

BUENO

7.2 Barra de dirección:

BUENO

3.3 Pito y/o corneta:

BUENO

7.3 Biela de dirección:

BUENO

3.4 Correa del Alternador

BUENO

7.4 Brazo Axiales de dirección:

BUENO

3.5 Motor y plumillas limpiabrisas:

BUENO

7.5 Brazo de dirección:

BUENO

3.6 Correa del Ventilador y compresor:

BUENO

7.6 Caja de dirección auxiliar:

BUENO
4. Llantas

4.1 Desgaste de llantas (Profundidad Grabado mínimo):

BUENO

7.7 Caña de dirección Principal:

BUENO

4.2 Despegue o rotura en las Bandas de las llantas:

BUENO

7.8 Caña de dirección:

BUENO

4.3 LLanta de Repuesto:

BUENO

7.9 Cruceta de dirección:

BUENO

4.4 Pernos, tuercas y espárragos de ruedas o mas:

BUENO

7.10 Funcionamiento bomba de hidráulico:

BUENO

4.5 Rines y Artillería de Ruedas:

BUENO

7.11 Guardapolvo de caja de dirección:

BUENO
5. Sistema de Frenos

5.1 Bomba de frenos:

BUENO

7.12 Terminales cortas de dirección:

BUENO

5.2 Componentes del Freno de Aire:

BUENO

7.13 Terminales largas de dirección:

BUENO

5.3 Conexión de las mangueras de frenos:

BUENO

8.1 Botella de Cardán:

BUENO

5.4 Desgaste de pastas y/o bandas:

BUENO

8.2 Cadena de seguridad del Cardán:

BUENO

5.5 Estado de las Mangueras de frenos:

BUENO

8.3 Crucetas del Cardán:

BUENO

5.6 Estado de las mordazas:

BUENO

8.4 Enflache de Cardán:

BUENO

5.7 Estado de los discos y/o campanas:

BUENO

8.5 Horquillas del Cardán:

BUENO

5.8 Estado del compresor y boster:

BUENO

8.6 Soporte y Rodillo del Cardán:

BUENO

5.9 Estado del líquido de frenos:

BUENO

9.1 Carcaza de la Transmisión:

BUENO

5.10 Fuga de Aire por el Sistema de Frenos:

BUENO

9.2 Estado del Bajo:

BUENO

5.11 Funcionamiento del Freno de Emergencia:

BUENO

9.3 Retenedor Speed:

BUENO

5.12 Tarros y cámaras de frenos:

BUENO

9.4 Retenedores de Ejes:

BUENO

5.13 Tensión de los frenos:

BUENO

10.1 Juego Libre de la Palanca de Cambios:

BUENO

5.14 Valvulas de Control de presión y diafragmas:

BUENO

10.2 Juego libre y carrera del pedal:

BUENO
6. Sistema de Suspensión

6.1 Alineación de hojas de los muelles:

BUENO

10.3 Soporte de la caja de cambios:

BUENO

6.2 Barras de torsión:

BUENO

11.1 Fuga de Aceite de Motor, caja y Transmisión:

BUENO

6.3 Barras estabilizadoras:

BUENO

11.2 Fuga de Aceite Hidráulico:

BUENO

6.4 Bosines de Eje Delantero:

BUENO

11.3 Fugas de Aceite Ruedas Traseras:

BUENO

6.5 Bujes de Tijeras Inferiores:

BUENO

11.4 Fuga de combustible:

BUENO

6.6 Bujes de tijeras superiores:

BUENO

11.5 Fuga de Líquido de Frenos:

BUENO

6.7 Bujes y Pasadores de los Muelles:

BUENO

BUENO

6.8 Bujes y pasadores de Ruedas (Eje Delantero):

BUENO

BUENO

11. Fugas de Fluidos

11.1 Fuga de Aceite de Motor, caja y Transmisión:

BUENO

11.2 Fuga de Aceite Hidráulico:

BUENO

11.3 Fugas de Aceite Ruedas Traseras:

BUENO

11.4 Fuga de combustible:

BUENO

11.5 Fuga de Líquido de Frenos:

BUENO

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa: TRANSALIADOS S.A.S
 Doc Propietari 71310091
 Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M

Cédula Conductor: 71.310.091
 Conductor: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M
 Tipo: MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

12.1 Carrocería Externa	BUENO	14.1 Carrocería Interna	BUENO
12.1.1 Cauchos y empaques de Puertas:	BUENO	14.1.1 Cantidad de Sillas (No. en tarjeta de operación):	BUENO
12.2 Chapas de Puertas y Capo:	BUENO	14.2 Dispositivo de control de velocidad:	BUENO
12.3 Deterioro Bumper:	BUENO	14.3 Escalas o Peldaños:	BUENO
12.4 Emblemas y/o Distintivos de la empresa:	BUENO	14.4 Estado del piso y material antideslizante:	BUENO
12.5 Espejos Retrovisores externos:	BUENO	14.5 Estado del Techo:	BUENO
12.6 Estado de las Farolas:	BUENO	14.6 Fijación de las sillas, asientos y espaldares:	BUENO
12.7 Estado de las placas:	BUENO	14.7 Fijación y Estado de Parales Verticales:	BUENO
12.8 Estado de Las Puertas:	BUENO	14.8 Funcionamiento de Booster de puertas:	BUENO
12.9 Estado de las ventanillas{vidrios,desplazamiento, manija	BUENO	14.9 Material antideslizante del piso (Huella):	BUENO
12.10 Estripas:	BUENO	14.10 Pasamanos de Sillas de Pasajeros:	BUENO
12.11 Faldones (Laterales Inferiores):	BUENO	14.11 Salidas de Emergencia (Señales, martillo o sistema):	BUENO
12.12 Fijación y estado del exhosto (Mofle):	BUENO	14.12 Tapicería de Sillas (Laterales):	BUENO
12.13 Ganchos de capo:	BUENO	14.13 Estado del Chasis:	BUENO
12.14 Guardafangos:	BUENO	14.14 Fijación de carrocería:	BUENO
12.15 Guardapolvos (Salpicaderas):	BUENO	15. Tablero	BUENO
12.16 Letanería y Pintura en General:	BUENO	15.1 Comandos del Tablero:	BUENO
12.17 Manijas de Apoyo Externa o de Puertas:	BUENO	15.2 Indicador de Freno de Seguridad:	BUENO
12.18 Números Internos:	BUENO	15.3 Indicador de Lubricación:	BUENO
12.19 Persiana:	BUENO	15.4 Indicador de Presión de Aire:	BUENO
12.20 Protectores de Exhosto (Mofle):	BUENO	15.5 Indicadores de Comandos de Tablero:	BUENO
12.21 Táculos de Luces:	BUENO	15.6 Tacómetro de Revoluciones:	BUENO
12.22 Terceras Placas:	BUENO	15.7 Velocímetro:	BUENO
12.23 Vidrios Panorámicas (Golpes o fisuras):	BUENO	15.8 Voltímetro:	BUENO
12.24 Vidrios Puertas:	BUENO	16. Compartimiento del Conductor	BUENO
13. Sistema de Luces	BUENO	16.1 Altura Simétrica de Pedales:	BUENO
13.1 Alineación de luces:	BUENO	16.2 Cabecero de la Silla del Conductor:	BUENO
13.2 Comando de luces o cambio de luces:	BUENO	16.3 Cinturón de Seguridad (Estado y Posición):	BUENO
13.3 Luces altas, medias y bajas:	BUENO	16.4 Equipo de Carretera (Botiquín, interna, cruceta):	BUENO
13.4 Luces de Freno, parqueo y placa	BUENO	16.5 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín):	BUENO
13.5 Luces de reversa y direccionales	BUENO	16.6 Espejos Retrovisores Internos:	BUENO
13.6 Luces Internas:	BUENO	16.7 Estado de la Silla del Conductor:	BUENO
13.7 Luces Laterales:	BUENO	16.8 Estado del Extintor (Sello, pin, manómetro):	BUENO
		16.9 Estado y Fijación de la Cabrilla:	BUENO
		16.10 Material Antideslizante Pedales:	BUENO
		16.11 Separación entre los Pedales:	BUENO

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA REVISIÓN: **APROBADO**

Firma Jefe de Operación



En caso de que el vehículo no posea de fábrica un dispositivo o sistema listado en la revisión aparecerá el resultado como "BUENO", significando esto, que no aplica para la revisión.