


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-12-20	Nombre o razón social GERARDO DUQUE					Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8127244	
Dirección CRA 93 NO 34AA-18		Teléfono 99999999			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa SMV580	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter t5	
Modelo 2011	No. de licencia de transito 10014057712	Fecha Matrícula 2010-12-22	Color Blanco candy	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZBH001144	
No. Motor CAA079441	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2000	Kilometraje 345342	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.40	Delantera Derecha	Valor 62.10	Trasera Izquierda	Valor 89.70	Trasera Derecha	Valor 80.80	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2011.00	N	Eje 1 Derecho	2268.00	N	11.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	1885.00	N	Eje 2 Derecho	2193.00	N	14.00	30	%
33.50	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		I	Eje 4 Derecho		I			%
			Eje 5 izquierdo		I	Eje 5 Derecho		I			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.18	Eje 2 -0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.00
Eje2	4.80	4.30

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)