

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 12-02-2022		Consecutivo: 2022-1237		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: Tv 51a # 69 -05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: JOHAN MOLINA COLORADO		DATOS DEL VEHICULO		
Cedula o NIT: 15370920		Placa: TDY709	I interno:	Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2012
Documento de identidad	X			Marca: NISSAN
Licencia de conducción	X			Kilometraje: gps
CRITERIOS	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2012-01-06	
Tarjeta de operación	X		2022-10-15	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2022-10-11	
Revisión Bimestral	X		2022-04-12	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2022-12-14	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2022-10-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	3. Extintor NO 1	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	6. Cruceta	X		
	7. Linterna	X		
	8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X		
	18. Luces traseras medias	X		
	19. Luces de reversa	X		
	20. Luces de parqueo	X		
	21. Luces direccionales	X		
	22. Vidrio Panorámico	X		
	23. Luz de placa	X		
	24. Velocidad máxima	X		
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco	X		
	Estado de la placa	X		
	29. Luces delanteras altas y bajas	X		
	30. Luces direccionales y parqueo	X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
32. Estado de la placa	X			
34. Emblema escolar (escrito al	X			

	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojinería	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X				
	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lengüas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
HANKOOK 215/65/R16 6mm Cumple	HANKOOK 215/65/R16 7mm Cumple	IN HANKOOK 215/65/R16 6mm Cumple	EX HANKOOK 215/65/R16 6mm Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

José Manuel Rivas B.

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

Edison

Aprobado