

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de Inspección: 01-02-2022				Consecutivo: 2022-1205			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: Tv 51a # 69 -05			
<b>DATOS DEL PROPIETARIO</b>				<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
Nombre o Razón Social: JUAN MIGUEL BENTACUR				Placa: SOD141			
Cedula o NIT: 71279295				Intrno:			
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Documento de identidad	X			Modelo: 2002	Marca: NON PLUS ULTRA	Tipo: buseta Kilometraje:gps	
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS	SI	NO		FECHA			
Tarjeta de propiedad	X			2002-01-06			
Tarjeta de operación	X			2022-10-14			
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2022-11-04			
Revisión Bimestral	X			2022-04-01			
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2022-03-04			
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2022-10-14			
<b>ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN</b>				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor NO 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruceta	X					
	7. Linterna	X					
	8. LLanta de repuesto	X					
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X					
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panoramico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco	X					
	Estado de la placa	X					
	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
32. Estado de la placa	X						
34. Emblema escolar (escrito al	X						

ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	contrario)			
	37. Estado general de latonería y pintura	X		
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X		
	39. Espejo retrovisor y central	X		
	40. Aseo general	X		
	43. Estado general de sillas y cojinería	X		
	44. Estado del puesto del conductor	X		
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X		
	46. Palanca de expulsión o martillo	X		
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X		
	48. Pitos delantero y de reversa	X		
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X		
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X		
	51. Suspension	X		
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X		
	52. Niveles de fluido (frenos)	X		
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X		
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X		
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X		
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X		
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X		
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X		
	64. Baja lenquas (20 unidades)	X		
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X		
	66. Encendedor	X		
	67. Copitos	X		
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X		
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X		
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X		
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X		
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X		
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X		
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X		
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X		
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X		
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X		
	84. Gel antibacterial	X		

mi Unidad		X		
84. Gel antibacterial		LIANTAS		
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera Izquierda	Trasera derecha	
MAXMILER 215/65/R16	MAXMILER 215/65/R16	IN MAXXIS 215/65/R16	EX MAXXIS 215/65/R16	IN MICHELIN 215/65/R16
7mm	7mm	7mm	7mm	5mm 6mm
7mm	7mm	7mm	7mm	5mm 6mm
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple Cumple
		RECOMENDACIONES		
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
Prepare nueva revisión tecnomecánica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad		

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

**JOSE MANUEL RIVAS**

Nombre y apellido del conductor:

FEDERACION DE TURISMO  
ESPECIALIZADO

Resultado de la Inspección:

Placa: 0049  
Tel: 800 055 400-1  
E-mail: info@transconcord.com

Firma:

Firma:

**Aprobado**