

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				Consecutivo: 2022-1164	
Fecha de Inspección: 24-02-2022				Dirección: Tv 51a # 69 -05	
Teléfono(s) : 4447240 Ext: 108/ 3118870958				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: IVAN DARIO CUERVO CATAÑO				Placa:	Interno:
Cedula o NIT: 15512146				WIX989	Marca:
				Modelo:	CITROEN
				2015	Kilometraje: 214224
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Documento de Identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS				SI	NO
Tarjeta de propiedad	X				
Tarjeta de operación	X				
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X				
Revisión Bimestral	X				
Revisión técnico mecánica (vigente)	X				
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X				
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X	
	3. Extintor N0 1			X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X	
	6. Cruceta			X	
	7. Linterna			X	
	8. Llanta de repuesto			X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X	
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X	
	18. Luces traseras medias			X	
	19. Luces de reversa			X	
	20. Luces de parqueo			X	
	21. Luces direccionales			X	
	22. Vidrio Panorámico			X	
	23. Luz de placa			X	
	24. Velocidad máxima			X	
	27. Como conduzco			X	
	Estado de la placa			X	
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X	
	30. Luces direccionales y parqueo			X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
	32. Estado de la placa			X	
	34. Emblema escolar (escrito al			X	

ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	contrario)				
	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
FUNCIONAMIENTO	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspensión	X			
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
	LLANTAS				
	Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	
	RUNWAY	RUNWAY	IN	EX	
	215/65/R16	215/65/R16	RUNWAY	RUNWAY	
7mm	6mm	215/65/R16	215/65/R16		
7mm	6mm	4mm	3mm		
Cumple	Cumple	4mm	3mm		
		Cumple	Cumple		
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad			

Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad
Cambie las placas del vehículo están retocadas,
borrosas o ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura
Mejora la instalación de cinturones de seguridad
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)
Prepare renovación de SOAT
Sea mas accesible ante la persona que realiza la
inspección de la ruta escolar

en sus vidrios
Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las letras de la replica lateral superior son
ilegibles
Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el
botiquín
Mejore la bandera escolar
Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Realice el aseo de la cojinería
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección:

Edison

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Firma:

Aprobado