



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 05/03/2022

Hora inicial: 12:24:00

Hora final: 12:30:00

Duración revisión:00 horas 6 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021

Nombre de conductor:

Placa: SMV868

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 431019

Técnicos: JAIME NARANJO

N.Int: 339

Capacidad: 16

Nro.Factura: 101810

Propietario:

Cédula Conductor:

Tipo: Microbus

Modelo: 2011

Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2022


Marca: NISSAN URVAN

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (05/03/2022 - 10:23:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:1.9-Delantera Derecha:2.3-Trasera Izquierda Interior:3.2-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3.2-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:7.8

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA