


RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA CEJA. NIT: 901108785-5
CLL 27 # 21 - 36, LA CEJA (ANTIOQUIA)
TEL: 4750190 - 3222111068

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 28/02-03-09	Nombre o razón social LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70723390	
Dirección CLLE 5 N 28 45		Ciudad La Ceja	Departamento Antioquia
3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa 5NN433	País Colombia	Servicio Publico	Clase Microbus
Modelo 2007	No. de licencia de MOV-256350	Fecha Matricula 2007-02-01	Marca Nissan
No. Motor FD300753884	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 3000	Combustible Diesel
N. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5374	Alimentación 50311Y	Color Blanco	VIN o Chasis JN1MDAE2520720012
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.		Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Baja Izquierda	Intensidad	Mínimo	Unidad
			dBA		13.20	2.5	klux/1m		13.60	2.5	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)				8. Frenos			
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	71.90		61.60		61.20		60.20

9. Desviación lateral				10. Dispositivos de cobro (si aplica)			
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	m/m
-0.10	-0.10						

11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO	
		U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d	U n i d a d	
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma	

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2
		Unid	Unid
		%	%

11.c. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 3	Ciclo 4
		Unid	Unid
		%	%

11.d. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 5	Ciclo 6
		Unid	Unid
		%	%

11.e. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 7	Ciclo 8
		Unid	Unid
		%	%

11.f. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 9	Ciclo 10
		Unid	Unid
		%	%

11.g. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 11	Ciclo 12
		Unid	Unid
		%	%

11.h. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 13	Ciclo 14
		Unid	Unid
		%	%

11.i. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 15	Ciclo 16
		Unid	Unid
		%	%

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO SI X

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
47454
ECOMENTAR

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Las pautas de luces (elapico) está reportada en eje a 1m como se establece en la NTC 5500.
Fin del informe



2022-03-09 SNN433 16:36

2022-03-09 SNN
REPRESENTANTE CDA
Tel: 475 0190

YILBERT REINALDO LEIVA RAMIREZ
N. NOMBRE DE LAS OBRAS

OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)