



Ficha Nro.41001

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/03/2022
Hora inicial: 10:33:00
Hora final: 10:55:00
Duración revisión: 00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIO 2021
Nombre de conductor: JUAN GUILLERMO AGUDELO ELEJALDE
Placa: WMP388
Ruta: OPERACIÓN NACIONAL
Kilometraje: 300984
Técnicos: JUAN CARLOS ZAPATA/ANDRES VILLADA

N.Int: 434
Capacidad: 19
Nro.Factura: 5297


Propietario: TRA
Cédula Conductor: 98517
Tipo: Microbus
Modelo: 2016
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: RENAULT
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION


Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observación :	FUGA LEVE POR MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

ABRADO DE LLANTAS

Antera Izquierda: 6.99-Delantera Derecha: 4.74-Trasera Izquierda Interior: 8.44-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 8.46-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 6

Observaciones generales: *Mantenimiento a freno de parqueo o de emergencia
stigo de servicio encendido

Firma del técnico(s) o Director: 

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO

Impresión

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1