



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 30/03/2022

Hora inicial: 12:17:00

Hora final: 12:28:00

Duración revisión:00 horas 11 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: EFRAIN ANTONIO SILVA FIGUEROA
Placa: TDZ997
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 212660
Técnicos: /DANIEL LOPERA

Propietario: EFRAIN ANTONIO SILVA FIGUEROA
Cédula Conductor: 79755461

Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por:Inspa /Rev1 /Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (28/03/2022 - 17:26:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE DIRECCION	Caja de Direccion Principal	Corregido	1	A
Observacion :	BRAZO DE DIRECCION IZQUIERDO CON JUEGO LEVE			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8.5-Delantera Derecha:7.8-Trasera Izquierda Interior:7.4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.1-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8.2

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA