

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA LAS VEGAS S.A.S. NIT:
900172318-9 CARRERA 48 # 7
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
2669309 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2022-04-13	JORGE HERNAN ESTRADA	CC (X) NIT () CE () No. 98535359			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 65 52 D 76		99999999	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TEK519	Colombia	Público	Microbus	Kia	Fragio grand gs		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2013	10022196600	2012-12-07	Bianco	Diesel	8C0T97328DE010967		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
JT627308	DIESEL	2957	26847	19	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2022-04-13 TEK519 10:02



2022-04-13 TEK519 10:02

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	95.10		95.50		96.40
				Trasera Derecha	Valor
					95.70
				Mínimo	Unidad
				40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3758.00	5294.00	N	Eje 1 Derecho	3598.00	5596.00	4.26	30
			Eje 2 izquierdo	2625.00	3175.00	N	Eje 2 Derecho	2887.00	4259.00	9.08	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			
14.50*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
0.02	0.02				10
					Unidad

Inspección Visual											
G1	Aseo General	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G6	Linternas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G9	Lalonería y Pintura	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Cruzeta	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
G6	Boliquin	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G6	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G3	Piso	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Cruzeta	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE			
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE			
G6	Gato	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE			
G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G8 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRE
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____



LABRADO DE RUEDAS		
Rueda de repuesto	4.20	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	3.30	3
Eje2	3.20	3

Daniel

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)