

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 12/04/2022				Consecutivo: 2022-1412			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: Tv 51a # 69 -05			
<b>DATOS DEL PROPIETARIO</b>				<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
Nombre o Razón Social: JOHAN MOLINA COLORADO				Placa: TDY709	Interno:		
Cedula o NIT: 15370920				Modelo: 2012	Marca: NISSAN		
					Tipo: MICROBUS		
					Kilometraje: gps		
<b>CRITERIOS</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>N/A</b>				
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
<b>CRITERIOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>FECHA</b>				
Tarjeta de propiedad	X		2012-01-06				
Tarjeta de operación	X		2022-10-15				
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2022-10-11				
Revisión Bimestral	X		2022-06-12				
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2022-12-14				
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2022-10-14				
<b>ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN</b>				<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor N0 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruceta	X					
	7. Linterna	X					
	8. Llanta de repuesto	X					
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X					
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panorámico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
	27. Como conduzo	X					
	Estado de la placa	X					
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
	32. Estado de la placa	X					
	34. Emblema escolar (escrito al	X					

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspensión	X			
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			



LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
HANKOOK	HANKOOK	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	HANKOOK	HANKOOK		
5mm	5mm	215/65/R16	215/65/R16		
5mm	5mm	5mm	5mm		
Cumple	Cumple	5mm	5mm		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad



<p>Señalice las salidas de emergencia clara y visible</p> <p>Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad</p> <p>Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles</p> <p>Mejora del estado de latonería y pintura</p> <p>Mejore la instalación de cinturones de seguridad</p> <p>Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)</p> <p>Prepare renovación de SOAT</p> <p>Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p>	<p>en sus vidrios</p> <p>Absténgase de utilizar sillas improvisadas</p> <p>Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles</p> <p>Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín</p> <p>Mejore la bandera escolar</p> <p>Prepare caja de herramientas</p> <p>Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil</p> <p>Realice el aseo de la cojinería</p> <p>Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p>
	
<p>Responsable de la inspección:</p> <p><b>JOSE MANUEL RIVAS</b></p>	<p>Firma:</p> <p><i>Jose Manuel Rivas B.</i></p>
<p>Nombre y apellido del conductor:</p> <p><b>TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS</b></p>	<p>Firma:</p>
<p>Resultado de la inspección:</p> <p><b>NIT 901259084-1</b></p> <p><b>CEL 3118870958</b></p> <p><i>Edu...</i></p>	<p><b>Aprobado</b></p>