

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
2655264 2655265

FECHA

Fecha de prueba 2022-04-04	Nombre o razón social JORGE LUIS AREIZA VANEGAS			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Dirección CLLE102C #82F-10				Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017144938					
Placa TFU288	País Colombia	Servicio Público	Teléfono 1000000		Clase Microbus	Marca Nissan	Ciudad Medellín		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10020235324		Fecha Matrícula 2012-06-01		Color Blanco	Combustible Diesel	Departamento Antioquia		
No. Motor ZD30287848K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 341084	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Línea Urvan			Blindaje SI ( ) NO (X)



2022-04-04 TFU288 09:28

2022-04-04 TFU288 09:29

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80,00	Delantera Derecha	Valor 66.70	Trasera Izquierda	Valor 66.10	Trasera Derecha	Valor 62.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
66.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	4267.00	N	Eje 1 Derecho	4103.00	N	3.84	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2405.00	N	Eje 2 Derecho	2606.00	N	7.71	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
26.30	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad milm
5.03	-0.18						

Inspección Visual

G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	G7	Eje 3 Rán Izquierda	CUMPLE	G1	Aceo General	CUMPLE
G8 Gato	CUMPLE	G5	Antaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8 Sueltes de Adhesivos	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8 Bloq.	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Llamita de repuesto	CUMPLE
G8 Botiquin	CUMPLE	G7	Eje 3 Rán Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Tubo Escape	CUMPLE
G8 Extintor	CUMPLE	G6	Llantina	CUMPLE	G2	Reducción Interna	CUMPLE
G8 Desviaciones	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G3	Relevadores	CUMPLE
G12 Promedios de Distancia	CUMPLE	G7	Eje 3 Rán Derecho	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G8 Eje 3 Rán Izquierdo	CUMPLE	G5	Luz Interior	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G7 Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE	G1	Espejo	CUMPLE	G1	Dispositivo de la suspensión	CUMPLE
G5 Luces alto	CUMPLE	G8	Eje 3 Rán Derecho	CUMPLE	G4	Soportes	CUMPLE
G5 Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G9	Rueda	CUMPLE
G7 Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE	G7	Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE	G8	Eje 3 Rán Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje 3 Rán Izquierdo	CUMPLE	G10	Brazos Ajustables	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G7 Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE	G9	Luz Placa	CUMPLE	G10	Termitas	CUMPLE
G9 Lateraleria y Pintura	CUMPLE	G8	Eje 3 Rán Izquierdo	CUMPLE	G1	Desviaciones	CUMPLE
G4 Sueltes de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruces	CUMPLE	G8	Trinquete	CUMPLE
G4 Pits	CUMPLE	G6	Banderas	CUMPLE	G1	Anclaje Bases	CUMPLE
G11 Pispa	CUMPLE	G4	Costuras de Seguridad	CUMPLE	G9	Cerradura	CUMPLE
G7 Respallos o Baldecas	CUMPLE	G8	Tacos	CUMPLE	G12	Protección de Tiempo	CUMPLE
G7 Frenos	CUMPLE	G7	Eje 3 Rán Izquierda	CUMPLE	G3	Eje 3 Rán Derecha	CUMPLE
G2 Tornos	CUMPLE	G4	Parabolomas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G15 Bauleras	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.40
Eje2	3.80	4.00

HéCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

C.C. 71768758