

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 3000000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2022-04-18	Nombre o razón social NUBIA RODRIGUEZ HUESO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 51811539		
Dirección MEDELLIN		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TGL406	País Colombia	Servicio Publico	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10018527048	Fecha Matricula 2012-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796894		
No. Motor ZD30298360K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 197174	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2022-04-18 TGL406 09:55



2022-04-18 TGL406 09:55

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 85.70	Delantera Derecha	Valor 71.70	Trasera Izquierda	Valor 74.30	Trasera Derecha	Valor 72.60
				Mínimo		Unidad %	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.70	50	%	Eje 1 izquierdo	4186.00	6807.00	N	Eje 1 Derecho	3948.00	6091.00	N	5.69
			Eje 2 izquierdo	2264.00	4350.00	N	Eje 2 Derecho	3027.00	4506.00	N	25.20*
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
23.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral							
Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/mxm

Inspección Visual											
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE			
G9	Cojinetes	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Espesjos	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G11	Basidior	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE			
G6	Luces altas	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE			
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE			
G5	Luces bajas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE			
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE			
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Bolquín	CUMPLE			
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE			
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE			
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE			
G6	Linterna	CUMPLE	G5	Desemparador	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE			
G3	Piso	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G6	Gato	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U. OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.37
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.37
Eje2	4.37	4.23



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminariles.

Tecomaq Ingenieria S.A.S. - Tecoi-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)