

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 4222222

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social		Documento de identidad	
2022-04-18		GERARDO DE JESUS DUQUE PEREZ		CC (X) NIT () CE () No. 8127244	
Dirección		Teléfono		Departamento	
CRA 93 NO 34AA-18		9999999		Antioquia	
Ciudad		Medellin			

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMV580	Colombia	Público	Microbus	Volkswagen	Transporter T5
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2011	10014057712	2010-12-22	Blanco candy	Diesel	WV1ZZZ7HZBH001144
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
CAAD79441	DIESEL	2000	359983	16	SI () NO (X)
					Blindaje
					SI () NO (X)



2022-04-18 SMV580 15:21

2022-04-18 SMV580 15:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	86.60		84.50		75.50		80.60		%

Frenos

Izquierda			Derecha			Frenos							
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3555.00	5704.00	N	Eje 1 Derecho	4019.00	5470.00	N	11.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	3243.00	4945.00	N	Eje 2 Derecho	2958.00	4347.00	N	8.79	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
27.80	16	%											
Desviación lateral													

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.12	-0.09				10	m/km

Inspección Visual

G6	Gato	CUMPLE	G8	Tacos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G7	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	G7	Eje5 Lanta derecha	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G9	Cojinera	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Espese	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G6	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Resortes e Ballestas	CUMPLE	G7	Eje1 Lanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje2 Santa derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Lacomeria y Pintura	CUMPLE
G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
G5	Eje4 Lanta izquierda	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje2 Lanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G11	Piso	CUMPLE
G6	Lanta de repuesto	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G3	Retractivos	CUMPLE	G6	Boltquin	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G5	Slop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G4	Ventanas	CUMPLE	G7	Eje5 Lanta izquierda	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G3	Umpaparabrisas	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 Lanta derecha	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6	Unifema	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Pilo	CUMPLE
G6	Exterior	CUMPLE	G8	Tapiceria	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G7	Eje3 Lanta izquierda	CUMPLE						

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G3 SISTEMA ELÉCTRICO

G6 RINES

G11 CHASIS

03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE MUELAS (mm)		
Muestra de referencia	7.85	
Ep	Izquierda	Derecha
Ep1	4.00	4.50
Ep2	4.00	4.00



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
Socomac Ingeniería S.A.S. - Secu-ATM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)