

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA LAS VEGAS S.A.S., NIT:
900172318-9 CARRERA 48 # 7 - 162,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
2669309 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-04-19	Nombre o razón social LIGIA DEL CARMEN JIMENEZ SALDARRIAGA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 32490340					
Dirección CLL 22 57 84	Teléfono 9999999			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TDY652	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10002946337		Fecha Matrícula 2012-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796237	
No. Motor ZD30288944K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 163290	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2022-04-19 TDY652 09:08

2022-04-19 TDY652 09:12

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 94.70	Delantera Derecha	Valor 93.60	Trasera Izquierda	Valor 50.40	Trasera Derecha	Valor 54.00
Mínimo 40	Unidad %	Mínimo 40	Unidad %	Mínimo 40	Unidad %	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total 54.90	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza 2347.00	Peso 6095.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 2545.00	Fuerza 3745.00	Peso N	7.78	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2713.00	Eje 4 Izquierdo 4544.00	N	Eje 2 Derecho 2514.00	Eje 4 Derecho 4048.00	N	7.34	30	%
Eficacia auxiliar 19.30	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	N N N	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	N N N					%

Desviación lateral							
Eje 1 -0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
G1 Aseo General	CUMPLE	G8	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G5 Terminales Batería	CUMPLE	G6	Bandoleria	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G6 Linterna	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G5 Anclaje de Bateria	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G5	Luces nulas	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G6 Botiquin	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Ploto	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G2	Pemos	CUMPLE
G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G8	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G6 Gato	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE
G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.50	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.60	5.50
Eje2	5.20	5.30



Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)