

Razón Social: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de Inspección: 06-03-2022				Consecutivo: 2322-1287	
Teléfono: +5442280 Fax: 1081 9118670958				Dirección: Tv 51a # 69-05	
DATOS DEL PRESENTARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: SANDRA LUCIA GALLO CORREA				Placa:	Interno:
Cédula: NIT: 45252153				Ur: 959	Marca:
				Modelo:	Tipo:
				2012	NISSAN
					Microbús
					Motorización: gas
CUMPLE				NO CUMPLE	NA
Documento de identidad				X	
Licencia de conducir				X	
CATERING				SI	NO
Tarjeta de propiedad				X	FECHA
Tarjeta de operador				X	2011-04-13
Seguro Obligatorio de Automóvil SOAT (vigente)				X	2021-06-15
Revisión trimestral				X	2022-05-28
Revisión técnico mecánica (vigente)				X	2022-06-23
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X	2022-10-14
ELEMENTOS QUE SE OBSERVAN				CUMPLE	NO CUMPLE
ELEMENTOS DE CARRETERA					
1. Caja de herramientas básicas debe contener mínimo: alfiler, destornilladores, llaves de expansión y llaves fijas				X	
2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o como según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o desbello				X	
3. Extintor (No 1)				X	
4. Dos sacos para bloquear el vehículo				X	
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo				X	
6. Cruzeta				X	
7. Ullero				X	
8. Llanta de repuesto				X	
LADO IZQUIERDO					
10. Réplica de la placa reflectiva (50cmx 25cm)				X	
11. Logo razón social de la empresa transportadora				X	
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X	
LADO DERECHO					
14. Réplica de la placa reflectiva (50cmx 25cm)				X	
15. Logo razón social de la empresa transportadora				X	
16. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X	
PARTE POSTERIOR					
17. Luz de freno (stop) y tercer stop				X	
18. Luces traseras (medias)				X	
19. Luces de reversa				X	
20. Luces de pánico				X	
21. Luces direccionales				X	
22. Vidrio panorámico				X	
23. Luz de placa				X	
24. Velocidad máxima				X	
27. Corno conductor				X	
Estado de la placa				X	
PARTE FRONTAL					
29. Luces delanteras altas y bajas				X	
30. Luces direccionales y pánico				X	
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)				X	
32. Estado de la placa				X	
34. Emblema nacional (escrito al)				X	

	contrain)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de laboreria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y caleneria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Frenos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspensión	X			
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (Frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tiras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (70 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivos	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Cintas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Cepillos	X			
	74. Venda elastica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elastica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elastica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Fresco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico fresco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasero izquierdo		Trasero derecha	
R/VO	R/VO	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	R/VO	R/VO		
4mm	4mm	215/65/R16	215/65/R16		
4mm	4mm	4mm	4mm		
Cumple	Cumple	4mm	4mm		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquin mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su telefono móvil
Preparar nueva revisión técnica mecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalar las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Asegurar el vidrio posterior debe tener visibilidad	Apostarse de utilizar sillas improvisadas
Cambiar las placas del vehículo están colocadas, bonitos e ilegibles	Cambiar las letras de la réplica lateral superior con legibles
Mejorar el estado de pintura y pintura	Mantener disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejorar la instalación de cinturones de seguridad	Mejorar la bandera escolar
Preparar renovación de carga de sus extintores	Preparar caja de herramientas
Preparar renovación de SOAT	Preparar renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realizar el asen de la columna
	Tenga en servicio y opere el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la inspección:

Edison

Firma:

Jose Manuel Rivas

Firma:

Aprobado