

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
06020204 06021405

FECHA

Fecha de prueba 2022-05-04	Nombre o razón social YEFERSON JULIAN GIRALDO GARCIA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1152225502
Dirección CLL334E #106-22	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TMU167	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Hyundai	Línea Starex panel
Modelo 2006	No. de licencia de transito 10016899913	Fecha Matrícula 2006-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJJWWH7HP6U713558
No. Motor D4BH5223345	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2476	Kilometraje 227708	Número de Sillas 11	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2022-05-04 TMU167 07:52



2022-05-04 TMU167 07:54

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65.10	Delantera Derecha	Valor 68.50	Trasera Izquierda	Valor 76.80	Trasera Derecha	Valor 86.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
61.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3204.00	6111.00	N	Eje 1 Derecho	3363.00	5099.00	N	4.73	30 %
			Eje 2 izquierdo	3224.00	4891.00	N	Eje 2 Derecho	3206.00	4917.00	N	0.56	30 %
3.75*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			


**APROBADO: SI**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)

Rueda de repuesto		4.37
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.37
Eje2	4.23	4.23



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)