

TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				Consecutivo: 2022-1487		NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 06/05/2022				Dirección: Tv 51a # 69-05			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				DATOS DEL VEHICULO			
DATOS DEL PROPIETARIO				Placa: TMX825			
Nombre o Razón Social: VARGAS VARGAS CLAUDIA LUCIA				Interno:		Tipo: MICROBUS	
Cedula o NIT: 39353311				Modelo: 2008		Marca: NISSAN	
CRITERIOS				Kilometraje: gps			
Documento de identidad	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS							
Tarjeta de propiedad				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de operación				X		2007-12-06	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2022-10-18	
Revisión Bimestral				X		2023-01-06	
Revisión técnico mecánica (vigente)				X			
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2022-07-06	
						2022-06-01	
						2022-11-05	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN							
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES		
		X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor N0 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruceta	X					
	7. Linterna	X					
	8. Llanta de repuesto	X					
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X					
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panorámico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
	27. Como conduzco	X					
	Estado de la placa	X					
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
	32. Estado de la placa	X					
	34. Emblema escolar (escrito al	X					

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la colineria
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Nombre y apellido **TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS**

Firma:

Resultado de la inspección **CEL 3118870958**

Aprobado