

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA
Fecha de prueba: 2022-03-17
Nombre o razón social: CONGRE RELIG MADRES DESAMPARADOS Y SAN J
Dirección: CL 75 BSUR 35 85

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No. 890980493
Departamento: Antioquia
Ciudad: Sabaneta

3. DATOS DEL VEHICULO
Placa: SNQ019
País: Colombia
Servicio: Público
Clase: Microbus
Marca: Nissan
Línea: Urvan
Modelo: 2011
No. de licencia de tránsito: 10001417836
Fecha Matricula: 2011-02-05
Color: Blanco
Combustible: Diesel
VIN o Chasis: JN1MG4E25Z0794162
Blindaje: SI () NO (X)
No. Motor: ZD30260288K
Tipo Motor: DIESEL
Cilindraje: 2953
Kilometraje: 199030
Número de Sillas: 16
Vidrios Polarizados: SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Intensidad inclinación de las luces bajas				Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	2.5	si
		Inclinación	Valor 2	[0.5 - 3.5]	si
	Izquierda(s)	Intensidad	Valor 3	2.5	no
		Inclinación		[0.5 - 3.5]	no
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad			
	Izquierda(s)	Intensidad			
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad			
	Izquierda(s)	Intensidad			
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad	25.6	Máxima 225	Unidad Klux

7. Suspensión (si aplica)				Unidad
Delantera Izquierda	Valor 78.20	Delantera Derecha	Valor 76.10	Trasera Izquierda
				Valor 78.90
				Trasera Derecha
				Valor 79.30
				Mínimo 40
				Unidad %

8. Frenos				Unidad
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso
61.30	50	%	Eje 1 Derecho	3691.00
			Eje 1 Izquierdo	3350.00
			Eje 2 Derecho	2802.00
			Eje 2 Izquierdo	2558.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Derecho	
29.30	18	%	Eje 3 Izquierdo	
			Eje 4 Derecho	
			Eje 4 Izquierdo	
			Eje 5 Derecho	
			Eje 5 Izquierdo	

9. Desviación lateral				Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5
1.35	1.73			
				Máximo +/- 10

10. Dispositivos de cobro (si aplica)				Unidad %
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%
				Máximo

11. Emisiones de gases				Unidad
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Ralentí	Ralentí	Ralentí
		Crucero	Crucero	Crucero

11.a Vehículos con ciclo OTTO				Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
		Unid	Unid	Unid
		%	%	%

**VALIDO PARA
TARJETA
OPERACION**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Motor	0	1
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

132130

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



2022-03-17 SNO019 10:27



2022-03-17 SNO019 10:39

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MAURICIO ISAZA CANO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial exterior], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial motor], Luis Alberto Díaz Muñoz [Profundidad de labrado], Luis Alberto Díaz Muñoz [Alineación, peso, suspensión y frenos], Luis Alberto Díaz Muñoz [Foto trasera], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial inferior], Carlos Andres Alvarez Garro [Alineación de luces], Luis Alberto Díaz Muñoz [Foto delantera], Luis Alberto Díaz Muñoz [Inspección sensorial interior], Luis Alberto Díaz Muñoz [Tercera placa],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

REVITECNIC
CENTRO NACIONAL DE REVISION
TECNOMECAÁNICA
tel: 971 00 00

VALIDO PARA
TARJETA
OPERACION