

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
826661 8261122

FECHA

Fecha de prueba 2022-05-05	Nombre o razón social BLANCA RUTH BUILES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43595855
Dirección CLLE87# 49A-29	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TOQ078	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10021101799	Fecha Matrícula 2012-06-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L0TS7326CE009542
No. Motor JT619889	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 217029	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados Sí () NO ()
					Blindaje Sí () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 42.00	Delantera Derecha	Valor 57.10	Trasera Izquierda	Valor 74.60	Trasera Derecha	Valor 75.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
72.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3962.00	N	Eje 1 Derecho	3833.00	N	3.26	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3986.00	N	Eje 2 Derecho	4291.00	N	7.11	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
28.90	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G6 Gato	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE
G11 Bastidor	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G5 Luces altas	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G3 Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Luces bajas	CUMPLE
G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
G11 Pisos	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G5 Dispositivo de la empresa	CUMPLE
G5 Señales de Advertencia	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Bolíquín	CUMPLE	G1 Anclaje Sillas	CUMPLE
G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G1 Estante Tubos Escape	CUMPLE	G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G5 Luces de Parqueo	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G5 Luz interna	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G3 Piloto	CUMPLE
G5 Desempañador	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G6 Extintor	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.58	4.53
Eje2	2.31	2.34



Luis Cassiani Baza

LUIS CASSIANI BAZA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)