

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001017-2307

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

AUTOMÁS

CENTROS DIAGNÓSTICOS AUTOMÁTICOS

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2023-07-29	Nombre o razón social: JORGE MARIO GARRO CIRIO	Documento de Identidad: CC: (X) NIT: () CE: ()	No: 70167078
Dirección: BARRIO EL LIVORRO	Teléfono: 3014211893	Ciudad: SEGOVIA	Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: LKL 363	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2023	Cilindrada: 2299	Kilometraje: 1739
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10029209988	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: JORGE MARIO GARRO CIRIO	



Suspensión (Si aplica)												
Delantero Izquierda	Valor	Delantero Derecha	Valor	Trasero Izquierda	Valor	Trasero Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	82		82		71		71	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
85.1	80	%	Eje 1 Izquierdo	4080	7161	N	Eje 1 Derecho	4210	8965	3,6	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3920	8592	N	Eje 2 Derecho	3610	8690	7,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
30.3	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	-4,3	Eje 2	-6,9	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10
										Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial					
Q1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	Q1 Luz de parqueo	CUMPLE	Q1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Q1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	Q1 Luz Interna	CUMPLE	Q1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
Q1 Anclaje eñes	CUMPLE	Q1 Luz Placa	CUMPLE	Q1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
Q1 Estado fútilos escape	CUMPLE	Q1 Luces Altas	CUMPLE	Q1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Q1 Asso General	CUMPLE	Q1 Luces Bajos	CUMPLE	Q1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
Q1 Espejos	CUMPLE	Q1 Indicadores de tablero	CUMPLE	Q1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Q1 Pernos	CUMPLE	Q1 Terminales Batería	CUMPLE	Q1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Q1 Soportes	CUMPLE	Q1 Anclaje de batería	CUMPLE	Q1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Q1 Rotulas Superiores	CUMPLE	Q1 Desempeñador	CUMPLE	Q1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Q1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	Q1 Cruceta	CUMPLE	Q1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Q1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	Q1 Linterna	CUMPLE	Q1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
Q1 Amortiguadores	CUMPLE	Q1 Triangulos	CUMPLE	Q1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
Q1 Tijeras	CUMPLE	Q1 Banderola	CUMPLE	Q1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Q1 Lingstaparrillas	CUMPLE	Q1 Tacos	CUMPLE	Q1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
Q1 Retrovisores	CUMPLE	Q1 Llanta de respuesto	CUMPLE	Q1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
Q1 Pilo	CUMPLE	Q1 Gato	CUMPLE	Q1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
Q1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Q1 Herramienta	CUMPLE	Q1 Tapiceria	CUMPLE
Q1 Parabrises	CUMPLE	Q1 Extintor	CUMPLE	Q1 Cojineria	CUMPLE
Q1 Ventanillas	CUMPLE	Q1 Botiquin	CUMPLE	Q1 Caja de Direccion	CUMPLE
Q1 Puertas	CUMPLE	Q1 Señales de advertencia	CUMPLE	Q1 Terminales	CUMPLE
Q1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Q1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Q1 Brazos Axiales	CUMPLE
Q1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Q1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Q1 Bastidor	CUMPLE
Q1 Direccionales	CUMPLE	Q1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Q1 Pisos	CUMPLE
Q1 Stop	CUMPLE	Q1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Q1 Promedio de Distancia	NO APLICA
Q1 Reversa	CUMPLE	Q1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Q1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

Q1: CARROGERIA	Q4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Q7: LLANTAS	Q10: SISTEMA DE DIRECCION
Q2: SISTEMA DE SUSPENSION	Q9: SISTEMA ELECTRICO	Q8: RINES	Q11: CHASIS
Q3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Q6: EQUIPO DE CARRETERA	Q9: ESTADO DE PRESENTACION	Q12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,08
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,23	5,14
Eje 2	5,16	5,66

JD

ING. JOSE DE LA ROSA