

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Sabaneta
CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba 2023-09-04	Nombre o razón social RICARDO CEFERINO PALACIO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71314594
Dirección CRA 67 N 95 38	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa SNU196	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique 4x4
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10020894551	Fecha Matrícula 2013-05-25	Color Blanco artica	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBH5RAJNEM027473
No. Motor A400C038718	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 224150	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)

DATOS DEL VEHICULO



2023-09-04 SNU196 17:34

2023-09-04 SNU196 17:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.80	Delantera Derecha	Valor 71.50	Trasera Izquierda	Valor 77.80	Trasera Derecha	Valor 72.30	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2348.00	N	Eje 1 Derecho	2113.00	N	10.00	30	%
Eficacia auxiliar	11.80*	%	Eje 2 izquierdo	1172.00	N	Eje 2 Derecho	1053.00	N	10.20	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	11.80*	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminalés	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminalés Batería	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Boquín	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.99
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.51	4.39
Eje2	4.51	4.58



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Z. CARLOS ARTURO CEFERINO PALACIO
7.311594